

FIG.1





FIG.2



2 / 5

FIG.3





FIG.4



BEST AVAILABLE COPY

FIG.5




FIG.6




FIG. 7

STRIATIONS IN A SINGLE CRYSTAL




FIG. 8

WAFER




FIG. 9




FIG.10

